


LEGENDA PŮVRCHOVÝCH ÚPRAV:

Druh konstrukce	Typ povrchové úpravy
(b) Venkovní sokl	není touto PD řešeno
(c) Větraná venkovní fasáda	není touto PD řešeno
(e) Stávající venkovní omítka	není touto PD řešeno
(f) Stávající krytina	není touto PD řešeno
(h) Stávající krytina	není touto PD řešeno
(i) Stávající venkovní omítka	není touto PD řešeno

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL	KORDO s.r.o., PRAŽSKÁ 870, 67961 LETOVICE		
KontroloVAL	RADEK SLÁMA, ČKAIT 1004549		
VYPRACOVAL	ING. PAVEL VONDÁL		
STAVEBNÍK	MĚSTO OLEŠNICE, nám. MÍRU 20, 679 74 OLEŠNICE		
MÍSTO STAVBY	KŘTĚNOVSKÁ č.p.157, OLEŠNICE, k.ú. OLEŠNICE NA MORAVĚ p.č. 621,626		
NÁZEV STAVBY	OPRAVA KULTURNÍHO DOMU OLEŠNICE	DATUM: 02/2022	3 A4
OBSAH:	POHLED DVORNÍ BOČNÍ – NOVÝ STAV	MĚŘITKO: 1:100	Č. VÝKRESU: N09