


D.2.2.03 ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN 62305-2, ED. 2 – NECHRÁNĚNÁ BUDOVA + CHRÁNĚNÁ BUDOVA

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st. 409, 2. etapa
	Stavebník	Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329

ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2 – nechráněná budova

Investor: Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329
Název projektu: Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st.409, 2. etapa
Zpracoval: Pavel Kučera
 671 61 Prosiměřice č.p. 32
 515 271 468 775 221 654
 p.kucera2004@seznam.cz
Datum zpracování: 17.09.2021

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - ostatní

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka $L = 60 \text{ m}$
 šířka $W = 12 \text{ m}$ $A_D = 7\,570.73 \text{ m}^2$ (pro údery do stavby)
 výška $H = 9.7 \text{ m}$ $A_M = 857\,398.16 \text{ m}^2$ (pro údery v blízkosti stavby)

Stavba není chráněná pomocí LPS.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: bez SPD

Hustota úderů blesků do země je stanovena na $2.24 \text{ na km}^2 \text{ za rok}$.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:**Vedení 1****Sekce 1**

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy..... 400 Ohm.m

délka sekce vedení..... $1\,000 \text{ m}$

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) síť

$A_L = 40\,000 \text{ m}^2$ (údery zasahující síť)

$A_I = 4\,000\,000 \text{ m}^2$ (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: venkovské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému $U_w = 2.5 \text{ kV}$

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m^2)

Není použita koordinovaná ochrana.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových

normách.

Zóny:**Zóna 1**

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1


Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Zakázkové číslo	2021022	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	4
		Datum	2021-08÷09	List číslo	1

D.2.2.03 ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN 62305-2, ED. 2 – NECHRÁNĚNÁ BUDOVA + CHRÁNĚNÁ BUDOVA

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st. 409, 2. etapa
	Stavebník	Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - nízké

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) $L_T = 0.01$
- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0.01$
- Porucha vnitřních systémů (D3) $L_O = 0$

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0$ (ztráta není uvažována)
- Porucha vnitřních systémů (D3) $L_O = 0.01$

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0$ (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) $L_T = 0.01$
- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0.1$
- Porucha vnitřních systémů (D3) $L_O = 0.0001$

Součásti rizika (hodnoty 10^{-5})

	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z	Celk. riziko
R_1	0.0848	0.017	0	0	0.448	0.0896	0	0	0.6394
R_2	---	0	8.4792	307.29	---	0	44.8	1344	1704.5707
R_3	---	0	---	---	---	0	---	---	0
R_4	0.0848	0.0848	0.0848	3.0729	0.448	0.448	0.448	13.44	18.1113


Součásti rizika (hodnoty 10^{-5})

	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z	Celk. riziko	Příp. h.
R_1	0.0848	0.017	0	0	0.448	0.0896	0	0	0.6394	1
R_2	---	0	8.4792	307.29	---	0	44.8	1344	1704.5707	100
R_3	---	0	---	---	---	0	---	---	0	10
R_4	0.0848	0.0848	0.0848	3.0729	0.448	0.448	0.448	13.44	18.1113	100
R_D	0.0848	0.017	0	---	---	---	---	---	0.1018	
R_I	---	---	---	0	0.448	0.0896	0	0	0.5376	
R_S	0.0848	---	---	---	0.448	---	---	---	0.5328	
R_F	---	0.017	---	---	---	0.09	---	---	0.107	
R_O	---	---	0	0	---	---	0	0	0	

Minimálně jedno z uvažovaných rizik převyšuje nastavené přípustné hodnoty. Je nutné provést opatření k jeho snížení.

Zakázkové číslo	2021022	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	4
		Datum	2021-08÷09	List číslo	2

D.2.2.03 ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN 62305-2, ED. 2 – NECHRÁNĚNÁ BUDOVA + CHRÁNĚNÁ BUDOVA

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st. 409, 2. etapa
	Stavebník	Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329

ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2 – chráněná budova

Investor: Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329
Název projektu: Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st.409, 2. etapa
Zpracoval: Pavel Kučera
 671 61 Prosiměřice č.p. 32
 515 271 468 775 221 654
 p.kucera2004@seznam.cz
Datum zpracování: 17.09.2021

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - ostatní**Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:**

délka $L = 60 \text{ m}$
 šířka $W = 12 \text{ m}$ $A_D = 7\,570.73 \text{ m}^2$ (pro údery do stavby)
 výška $H = 9.7 \text{ m}$ $A_M = 857\,398.16 \text{ m}^2$ (pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na $2.24 \text{ na km}^2 \text{ za rok}$.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.**Inženýrské sítě:****Vedení 1****Sekce 1**

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy..... 400 Ohm.m délka sekce vedení..... $1\,000 \text{ m}$

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) síť

 $A_L = 40\,000 \text{ m}^2$ (údery zasahující síť) $A_I = 4\,000\,000 \text{ m}^2$ (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: venkovské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:**Zařízení 1**Impulzní výdržné napětí chráněného systému $U_w = 2.5 \text{ kV}$

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m^2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových

normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x) SVBC-12,5-3-MZ

Podružný rozváděč (1x) SVC-350-3N-MZ

Zásuvky (1x) SVD-255-1N-AS


Zóny:**Zóna 1**

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení: Zařízení 1

Zakázkové číslo	2021022	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	4
		Datum	2021-08÷09	List číslo	3

D.2.2.03 ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN 62305-2, ED. 2 – NECHRÁNĚNÁ BUDOVA + CHRÁNĚNÁ BUDOVA

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st. 409, 2. etapa
	Stavebník	Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.
- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - nízké

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) $L_T = 0.01$
- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0.01$
- Porucha vnitřních systémů (D3) $L_O = 0$

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0$ (ztráta není uvažována)
- Porucha vnitřních systémů (D3) $L_O = 0.01$

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0$ (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) $L_T = 0.01$
- Hmotná škoda (D2) $L_F = 0.1$
- Porucha vnitřních systémů (D3) $L_O = 0.0001$

Součásti rizika (hodnoty 10^{-5})

	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z	Celk. riziko
R_1	0.0085	0.002	0	0	0.0224	0.0045	0	0	0.0371
R_2	---	0	0.424	15.365	---	0	2.24	67.2	85.2285
R_3	---	0	---	---	---	0	---	---	0
R_4	0.0085	0.0085	0.0042	0.1536	0.0224	0.0224	0.0224	0.672	0.914

Součásti rizika (hodnoty 10^{-5})

	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z	Celk. riziko	Příp. h.
R_1	0.0085	0.0017	0	0	0.0224	0.0045	0	0	0.0371	1
R_2	---	0	0.424	15.365	---	0	2.24	67.2	85.2285	100
R_3	---	0	---	---	---	0	---	---	0	10
R_4	0.0085	0.0085	0.0042	0.1536	0.0224	0.0224	0.0224	0.672	0.914	100
R_D	0.0085	0.0017	0	---	---	---	---	---	0.0102	
R_I	---	---	---	0	0.0224	0.0045	0	0	0.0269	
R_S	0.0085	---	---	---	0.0224	---	---	---	0.0309	
R_F	---	0.0017	---	---	---	0.005	---	---	0.006	
R_O	---	---	0	0	---	---	0	0	0	

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

- 1x SVBC-12,5-3-MZ
- 1x SVC-350-3N-MZ
- 1x SVD-255-1N-AS

Zakázkové číslo	2021022	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	4
		Datum	2021-08÷09	List číslo	4