


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	PHP STAV s.r.o., Hradčany 463, 569 92 Bystré		
Investor:	Oblastní charita Polička, Vrchlického 16, Polička, 572 01	Datum: 14.1.2021	
Název akce: „Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady: ZL č. 03		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> <i>Dílčí odvlhčení stavby, doplnění povrchů, odstranění havarijního stavu původního ÚT a rozšíření slaboproudých rozvodů</i>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V průběhu realizace stavby dle projektové dokumentace byly zjištěny další nepředvídatelné změny. Značný vliv mají venkovní srážkové vody na vlhkost místností 104 a 105, proto je navržena dodatečná venkovní drenáž západní strany budovy včetně předláždění chodníku. Dále po prověření sondážemi původně ponechaných povrchových vrstev omítek a stupňů ve schodišťovém prostoru a jednacím místnosti 101 byla zjištěna enormní nesoudržnost podkladu, to vyžaduje zhotovení nových omítek a dlažeb schodišťového prostoru. Dále pak podklad a nášlapnou vrstvu m.č. 101. Dodavatel ústředního vytápění při montáži dílčích nových rozvodů dle projektu, zjistil havarijní stav stávajících ponechávaných plechových radiátorů a zkorodovaných železných potrubí především na průchodu konstrukcemi. Pro funkční systém celého ÚT musí být rozvody včetně radiátorů v novém provedení. Vzhledem k dnešním modernějším komunikačním technologiím se rovněž navrhuje doplnění a rozšíření slaboproudých vedení domovních telefonů a především síťové kabelové rozvody internetu s RACKem a příslušenstvím. Dodavatel stavby nebude realizovat přeložku vrchního vedení NN, dodávku a montáž videotelefonu. Není nutné provádět rovněž archeologický dohled.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
		 Oblastní charita Polička Mgr. Martin Dvořák	



Oblastní charita Polička  
Vrchlického 16, 572 01 Polička  
IČO: 49325515, tel. 461 725 552  
www.policka.charita.cz

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasím s provedením změn.

Ing. PETR ŠAFÁŘ  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Mimořádně  
572 01 POLIČKA**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedením změn.

Ing. Petr Šafář  
IČO: 28850106

SAFAR

www.safarcz.cz  
tel.: 461 724 398ŠAFÁŘ CZ s. r. o.  
Nová 205  
572 01 Polička  
IČ: 28850106  
DIČ: CZ28850106

SAFÁŘ CZ s.r.o. Polička

Příloha :

Oceněný položkový rozpočet změny č. 3