

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM – SADA Č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“

zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z EHP a Norských fondů 2009 – 2014, registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-189-01-2014.

Zadavatel

Název: **Železniční společnost Tanvald o.p.s.**
Sídlo: Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
Právní forma: 141 - Obecně prospěšná společnost
Zastoupen: Ing. Petr Prokeš, ředitel společnosti
IČ: 25474481
DIČ: CZ25474481

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 131.

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní adresa: Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 653
Kontaktní e-mail: hlavacek@grantika.cz

Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2 zadávací dokumentace a s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 1. 6. 2015 byla osobě zastupující zadavatele doručena e-mailem žádost o tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je položka **oplocení objekt, drátěné pletivo, poplastované....** není uvedena specifikace, výška plotu, branka/brána a pod

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Oplocení je navrženo pouze jako bezpečnostní oddělení od kolejiště. Není navržena žádná brána, výška oplocení 1800 mm.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr je položka **odvodňovací betonový žlab -** není uvedena specifikace roštu, požadovaná nosnosta pod.

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Při prohlídce projektové dokumentace uchazeč zjistí, že žlab je bez mřížky.

Dotaz č. 3:

Povlakové krytiny jsou asfaltové a klempířské prvky TiZn - nevhodná skladba, lze použít klempířské prvky z jiného materiálu vhodného pro kontakt s asfaltovou krytinou?

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Kombinace je vhodná. Materiál může být zaměněn za rovnocenný nebo kvalitativně lepší.

Dotaz č. 4:

V objektu se nachází železniční koleje na rozpadlých pražcích ... nikde v PD ani ve výkazu výměr není uvedeno jejich demontáž, případná repase a zpětné osazení

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Železniční svršek není předmětem této zakázky.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě se uvádí :

Stávající obvodové zdivo + zdivo podzemních kanálů + dno kanálů

- bude celoplošně vyčištěno, otryskáno, uvolněné části spar odstraněny a nově vyspárováno.

Ve výkazu výměr není uvedena položka „otrysání“ pouze **mytí vně omítek slož.1-2 tlak. Vodou**zřejmě chybná položka - na objektu žádné omítky nejsou

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ocenit dle výkazu výměr omytí tlakovou vodou. Je tím myšleno vymytí spár mezi žulovými bloky a zbavení stávajícího povrchu nánosů prachu a náletové zeleně + mechů.

V Brně dne 5. 6. 2015

Za zadavatele – Železniční společnost Tanvald o.p.s.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.