

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název veřejné zakázky:	Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1329.html

Název zadavatele:	Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo zadavatele:	Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen:	Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO:	00290297
DIČ:	CZ00290297

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 13. 5. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím datové schránky žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pro rozpočet 01 Splašková kanalizace je uvedena položka pro opravu místních komunikací:

59	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm	t	390,00000
----	--------------	--	---	-----------

Tato položka by měla obsahovat kompletní opravu včetně vybourání, podkladního šterku a asfaltu. Ovšem v PD výkres D1.1.13 je předepsána odlišná skladba pro opravu místní komunikace než ve výše uvedené položce (5+5 cm asfaltu, 20 cm ŠCM a 20 cm šterku).

Dále jsme po kontrole výkazu zjistili, že obsahuje položky, které jsou zdvojené (jsou obsaženy již v položce p.č. 59). Jde o tyto položky:

6	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm místní : 1040*1,5	m2	1 560,00000 1 560,00000
51	564661111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm délka trasy (mimo výtlak a B) : (680,5+969,7+18+19+70+197,5+116,8+82+20)*1,2	m2	2 608,20000 2 608,20000
54	567133115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6, tloušťka po zhuťnění 200 mm odpočet za trasy mimo státní komunikaci : (58+619,7+8+17+62+82,5+114,8-20+80+18)*1,2	m2	1 248,00000 1 248,00000

Také upozorňujeme na to, že dle výkresu šířka opravy asfaltové vrstvy – šířka rýhy + 0,5 m na každou stranu, tj. 2,2 m, ale ve výpočtu pro položku p.č. 59 je uvažováno s opravou v šířce 1,5 m. Ještě nám není jasné, proč má položka p.č. 59 měrnou jednotku v tunách, když v položce p.č. 83 je měrná jednotka m2 (obě položky mají totožný popis).

Opraví zadavatel výkaz výměr, aby souhlasil s PD a upraví popis položky p.č. 59, případně odstraní zdvojené položky?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Pol. 59 – Oprava asfaltové komunikace (místní) ACP 5 cm + ACO 5 cm. Bylo provedeno převedení na m2. Byl opraven popis položky na odstranění a novou pokládku asf. povrchu, podklad kamenivem zpevněným cementem. Byla změněna šířka opravy na 2,2m.

59	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, asfaltobeton tl. 10 cm	m2	2 287,40000	0,00
		řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného tl. 10 cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu šterkopískem, podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6 tloušťka po zhuťnění 200mm, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 10 cm.			
		trasa A - 58 m mimo státní : 58*2,2		127,60000	
		trasa A1 - 619,7 m mimo státní : 619,7*2,2		1 363,34000	
		trasa A1-1 - 8 m mimo státní : 8*2,2		17,60000	
		trasa A1-2 - 17 m mimo státní : 17*2,2		37,40000	
		trasa A1-3 - 62 m mimo státní : 62*2,2		136,40000	
		trasa A1-4 - 82,5 m mimo státní : 82,5*2,2		181,50000	
		trasa A1-5 - 114,8 -20 m mimo státní : (114,8-20)*2,2		208,56000	
		trasa A1-6 - 80 m mimo státní : 80*2,2		176,00000	
		trasa A0-1 - 18 m mimo státní : 18*2,2		39,60000	

Pol.č.6

Byla opravena šířka opravy podkladu kamenivem místních komunikací na šířku rýhy 1,2m, položka odstranění je k pol.59

6	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm místní : (2287,4/2,2)*1,2	m2	1 247,67000 1 247,67000	0,00
---	--------------	---	----	----------------------------	------

Položka 51 a 54 se netýká místní komunikace - je to krajská.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr pro rozpočet 01 Splašková kanalizace je uvedena položka:

80	8.01	Čerpací stanice - dodávka + osazení	kpl.	3,00000
----	------	-------------------------------------	------	---------

Tato položka obsahuje tři cenově naprosto odlišné čerpací stanice. Doporučujeme pro každou čerpací stanici vlastní položku, neboť by při realizaci mohl vzniknout problém při případných více nebo méně pracích (například pokud by se nerealizovala domovní ČS s cenou cca 100 tis., tak by odpočet byl mnohem vyšší, neboť jednotková cena výše uvedené položky vzniklá zprůměrováním tří různých ČS bude odhadem více než 200 tis.) .

Opraví zadavatel výkaz výměr?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Položka byla rozdělena na tři samostatné pro nacenění jednotlivých ČŠ odděleně.

80	8.01	Čerpací stanice - dodávka + osazení	kpl.	1,00000	0,00	0,00
		Čerpací šachta DN 2300 mm - bez vystrojení - je v technologii-1ks		1,00000		
80a	8.02	ČS2 - vč. vystrojení-1ks popis viz dále:	kpl.	1,00000	0,00	0,00
		"Vystrojení pro dvě čerpadla - do 10 kW" "Místní signalizace chodu a poruchy čerpadel, havarijní hladina - houkacka" "Volba ovládání čerpadel automat/manuál" "Prepínací síť – O - zdroj" "Automat záskok čerpadel při poruše mezi sebou" "Zásuvky 230V/16A, 400V/32A (16A) uvnitř pilíře nebo na rozvaděči technologie." "Zásuvka pro náhradní zdroj" "Kompletní dokumentace zapojení k rozvaděči" "Součtová hodiny pro každé čerpadlo" "Plastový pilíř" "Výchozí revize" "Algoritmus ovládání: V případě poruchy analogového měření hladiny je řízení chodu čerpadel zabezpečeno přes měření havarijních hladin v jímce." "Chod čerpadel v závislosti na hladině v ČS s možností časového režimu chodu čerpadel." "V případě dosažení maximální (havarijní) hladiny nepřetržitý chod čerpadla až do vypínací hladiny." "Automatický záskok při poruše čerpadla." "Automatické střídání čerpadel podle provozních hodin nebo cyklů čerpání." "Čidlo vstupu do objektu rozvaděče." "Přenášené údaje:" "Výška hladiny v jímce" "Okamžitý průtok na výtlaku" "Proteklé množství odpadní vody" "Chod jednotlivého čerpadla" "Motohodiny jednotlivých čerpadel" "Porucha jednotlivého čerpadla" "Doba chodu (klidu) čerpání" "Havarijní hladina v jímce" "Neoprávněný vstup do objektu (rozvaděče)" "Potvrzení vstupu do objektu" "Výpadek napájení objektu" "Zničení přepětová ochrany" "Napětí záložního zdroje" "Zaplavení armaturní komory" "Čerpadla:chod, porucha, motohodiny jednotl.čerpadla, režim aut/ručně, ovládání zapni-vypni" Trubní rozvody nerez,2xZK,2xšoupě,vodicí trubky pro čerpadlo, požink.řetěz, spoj.mat Čerpadlo Q=3,3l/s, P=2,5kW,I=5,5A, 2484 1/mon, oběžné kolo polootevřené s mělnicím zařízením-2xkmplet, zdvihací zařízení demontovatelné v č.psatky pro osazení, tenzometrická sonda pro měření hladiny,2xpoklop vodárensky 600x600,1x900x600 uzamykatelné				
80b	8.03	Domovní ČS-dům č. 95	kpl.	1,00000	0,00	0,00
		domovní ČS pro dům čp. 95 -1 ks plastová nádrž se dvěma stěnami s bet.výplní mezistěn, 1ks čerpadlo Qmin=1 l/s, hmin=3 m, 1x šoupě, 1x zpět.klapka, potrubí nerez, vč.rozvaděče " "Místní signalizace chodu a poruchy čerpadel, havarijní hladina - houkacka" "Volba ovládání čerpadel automat/manuál" "Prepínací síť – O - zdroj" "Zásuvky 230V/16A, 400V/32A (16A) uvnitř pilíře nebo na rozvaděči technologie." "Zásuvka pro náhradní zdroj" "Kompletní dokumentace zapojení k rozvaděči" "Plastový pilíř" "Výchozí revize" "Chod čerpadla v závislosti na hladině v ČS s možností časového režimu chodu čerpadla." "V případě dosažení maximální (havarijní) hladiny nepřetržitý chod čerpadla až do vypínací hladiny." "Čidlo vstupu do objektu rozvaděče." "Havarijní hladina v jímce" "Neoprávněný vstup do objektu (rozvaděče)" "Potvrzení vstupu do objektu" "Výpadek napájení objektu" oběžné kolo polootevřené s mělnicím zařízením-2xkmplet, tenzometrická sonda pro měření hladiny,1xpoklop vodárensky 900x600 uzamykatelný				

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – ZD Příloha č. 4 Položkový rozpočet 18052021

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace, se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 1. 6. 2021 do 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet_18052021

V Brně dne 18. 5. 2021

Za zadavatele – Obec Radkovice u Hrotovic:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci