



- POZNÁMKY 01/2022 - 4. NP - OBJEKT B:
- VŠECHNY MÍSTNOSTI - OPRAVA OMÍTEK STĚN
  - VŠECHNY MÍSTNOSTI S VÝJIMKOU SCHODIŠTĚVÉHO PROSTORU - NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY, PŘEDPOKLAD - VČ. NIVELAČNÍ STĚRKY, S DODAVATELEM PODLAHAŘSKÝCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI Z HLEDISKA KVALITY PŮVODNÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV (M.J. VE VAZBĚ NA ZÁRUKU DODAVATELE) - V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍHO STAVU PODKLADU MUŽE BÝT NUTNÁ DEMOLICE A NOVÉ PROVEDENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV OD ROVINY NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ SLOUPY (6 ks) - OTŘYSKÁNÍ + NATĚR
  - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY (OPLÁŠTĚNÍ) A PODHLEDY - V PROSTORÁCH KOUPELEN, WC A ÚKLIDOVÉ KOMORY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
  - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, ODDĚLUJÍCÍ NOVÉ KANCELÁŘE NAVZÁJEM A OD SOUSEDÍCÍCH MÍSTNOSTÍ - OBOUSTRANNÝ ZÁKLOP DESKAMI 2 x 12,5 = 25 mm + MINER. AKUST. IZOLACE TL. 100 mm
  - VÝTAH - NEFUNKČNÍ PODLE POŽADAVKU SANS SOUCI ŠACHTA NEREŠENA
  - SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR - OPRAVA OMÍTEK A STAV. KAMENNÉ DLAŽBY, STUPNŮ A PODSTUPNIC, NOVÁ NEREZOVÁ MADLA
  - VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY - LAMINO
  - ÚT - ŘEŠIT RADIÁTORY
  - KÓTY PŘEVZATY Z PODKLADU - ARCHIVNÍ P.D., BEZ OVĚŘENÍ

POZNÁMKA: KZS KÓTOVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

TISK 13-06-2022

PŮDORYS 4. NP  
OBJEKT B