



±0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.PODLAŽÍ

Zodp. projektant	Ing. David Urbánek	Vypracoval	Ing. David Urbánek	Schválil	Ing. David Urbánek
INVESTOR: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47/Střelice					
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.				DATUM	06/2022
				STUPĚŇ	DŮR+DSP
				PARC. Č.	st. 34
				K.Ú.	Radešín nad Bobrůvkou
Obsah: SO02 - ŘEZ A-A - stávající stav bourané konstrukce				Č. ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	D.1.1.2.25