

Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR1522024	Datum vystavení	: 14.8.2015
Oprava	: 1		
Zákazník	: TECHENG CZ s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	:	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Šumavská 35 60200 Brno	Adresa	: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika
E-mail	: ----	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Fax	: ----	Fax	: +420 284 081 635
Projekt	: Stanovení přítomnosti azbestu	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 16.4.2015
Číslo předávacího protokolu	: ----	Číslo nabídky	: PR2013OKMST-CZ0001
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 18.4.2015 - 22.4.2015
Vzorkoval	: zákazník	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.
Oprava č.1 - oprava klienta na titulní straně protokolu

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jirák



Pozice

Environmental Business Unit
Manager





Výsledky zkoušek

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL				Název vzorku	Bludovice	----	----
				Identifikace vzorku	PR1522024001	----	----
				Datum odběru/čas odběru	16.4.2015 00:00	----	----
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	----	----
souhrnné parametry							
azbest	S-ASB-OMI	-	-	Ano	---	----	----
aktinolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	----	----
amosit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	----	----
anthofylit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	----	----
chrysotil	S-ASB-OMI	-	-	detekováno	---	----	----
krokydolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	----	----
tremolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	----	----

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce .
 Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika	
S-ASB-OMI	CZ_SOP_D06_02_095 (NIOSH 9002) Kvalitativní stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. "Ne" znamená, že žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 0.1 % hm.

Symbol "*" u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.