



# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

## „Výměna okenní a dveřních výplní - budova č.p. 71“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Obec Dukovany

se sídlem 67556 Dukovany 99

IČO: 00289329

zastoupena: Miroslavem Kříšťálem, starostou

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

#### IVAPLAST s.r.o., Ivančice

se sídlem: Němčice 731, 664 91 Ivančice

IČO: 25500660

DIČ: CZ 25500660

zastoupená Pavlem Čechem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 28095

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 1058010257/0100

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

### I.

#### Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 6. 4. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Výměna okenní a dveřních výplní - budova č.p. 71**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II.

### Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 V průběhu provádění díla, před zahájením samotné výměny oken a dveří došlo k zahnízdění několika desítek párů jiričky obecné na objektu a v místech, kde měla probíhat realizace díla (dále „Změna díla“). Na základě kontroly ČIŽP, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod došlo ke změně doby realizace, která bude možná až po vyhnízdění jiričky obecné, a to na přelomu měsíce srpna a září letošního roku.
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. II odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění.

## III.

### Změny doby plnění

- 3.1 Doba plnění dle čl. II odst. 1 Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku upravuje následovně:
- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 30. 9. 2021.

## IV.

### Ostatní ustanovení

- 5.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 5.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady obce Dukovany č. 52/8 ze dne 24.05.2021
- 5.6 Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha:
- 5.6.1 Příloha č. 1 – Protokol o kontrole ČIŽP, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

za objednatele:

za zhotovitele:

V Dukovanech dne 28.05.2021

V Ivančicích dne 28.05.2021

Miroslav Kříšťál  
starosta obce Dukovany



IVAPLAST s.r.o., Ivančice  
Pavel Čech, jednatel

ČIŽP  
GZ25500660



**ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblasní Inspektorát Havlíčkův Brod  
Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod  
tel.: +420 569 496 111, IČ: 41693205  
e-mail: hb.podatelna@cizp.cz  
ISDS: htkdzar  
www.cizp.cz www.cizp.cz

Č.j.: ČIŽP/46/2021/2873  
Spis: ZN/ČIŽP/46/1072/2021

Vyřizuje: Michaela Maštalířová  
Telefon:

Datum: 27.5.2021

### **Protokol o kontrole**

**Kontrola je prováděna na základě ust. § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.**

**Kontrolní orgán:** Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“ nebo „ČIŽP“)

**Kontrolující:**

Michaela Maštalířová DiS., číslo služebního průkazu 090 (vedoucí kontrolní skupiny)  
Ing. Borek Hromádka, číslo služebního průkazu 080 (člen kontrolní skupiny)

**Přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu:** žádné

**Důvod přizvání:**

**Kontrolovaná osoba:**

Identifikační údaje právnické osoby:  
**Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56, IČ: 00289329**

**Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.:**

Miroslav Kříšťál – starosta obce Dukovany

**Další osoby přítomné kontrole:** žádné

**Všechny osoby přítomné kontrole byly na začátku kontroly poučeny o zpracování osobních údajů předložením dokumentu ČIŽP nazvaného: „Poučení subjektu o zpracování osobních údajů“.**



### **Předmět kontroly:**

Kontrola je zaměřena na plnění povinností stanovených zákonem v ustanovení § 5a zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti s plánovaným odstraněním hnízd na budově Dukovany č.p. 71 z důvodu výměny oken.

**Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena** (předložení pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP na místě kontroly)

**Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: dne 24. 5. 2021**

**Čas provedení kontroly na místě (od ... do ..., kde ...): od 9:15 do 10:45 hodin**

Kontrolující *při zahájení kontroly na místě\** ..... předložili kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP

**Poslední kontrolní úkon:** provedení kontroly na místě dne 24. 5. 2021

**Den provedení posledního kontrolního úkonu: 24. 5. 2021**

### **Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci:**

Inspekce provedla dne 24. 5. 2021 za účasti pana Miroslava Křišťála, starosty obce Dukovany (*dále jen Miroslav Křišťál*) kontrolu v souvislosti s plánovaným odstraněním hnízd na budově Dukovany č.p. 71 umístěné na pozemku p.č. dle KN st. 323 v k.ú. Dukovany z důvodu výměny oken. Uvedený pozemek a budova jsou ve vlastnictví obce Dukovany, se sídlem Dukovany 99, 675 56, IČ: 00289329.

Na místě bylo zjištěno, že k výměně oken nedošlo. Dle sdělení pana Miroslava Křišťála měli dne 24. 5. 2021 započít práce na výměnu oken, parapetu a poté mělo dojít k zateplení budovy.

Následně byla provedena obhlídka budovy:

- na severozápadní straně budovy byla v 1. patře zjištěna odstraněná a nově budovaná hnízda jiříček obecných, která přiléhala ke starším oknům a dveřím. Následně jsou zde uvedena jednotlivá hnízda ve směru zleva doprava: okno č. 1 (2 nově budovaná hnízda, 5 shozených hnízd), dveře č. 1 (2 nově budovaná hnízda, 2 shozená hnízda), dveře č. 2 (žádné nově budované hnízdo, 3 shozená hnízda), okno č. 2 (4 nově budovaná hnízda, 5 shozených hnízd), okno č. 3 (4 nově budovaná hnízda, 3 shozená hnízda) a dveře č. 3 (1 nově budované hnízdo, 5 shozených hnízd). V přízemí budovy se nacházely 2 dveře a 2 okna, u kterých nebyla v den kontroly zjištěna žádná odstraněná ani nově budovaná hnízda jiříček obecných.
- na jihozápadní straně budovy byla v 1. patře zjištěna odstraněná a nově budovaná hnízda jiříček obecných, která přiléhala ke starším oknům. Následně jsou zde uvedena jednotlivá hnízda ve směru zleva doprava: okno č. 4 (2 nově budovaná hnízda, 1 shozené hnízdo), okno č. 5 (1 nově budované hnízdo, 2 shozená hnízda), okno č. 6 (žádné nově budované



hnízd, 1 shozené hnízd), okno č. 7 (1 nově budované hnízd, žádné shozené hnízd), okno č. 8 (1 nově budované hnízd, žádné shozené hnízd), okno č. 9 (žádné nově budované hnízd, 1 shozené hnízd) a okno č. 10 (žádné nově budované hnízd, 5 shozených hnízd). V přízemí budovy se nacházely 1 dveře a 5 oken, u kterých nebyla v den kontroly zjištěna žádná odstraněná ani nově budovaná hnízda jiříček obecných.

- na jihovýchodní straně budovy byla v 1. patře zjištěna odstraněná a nově budovaná hnízda jiříček obecných, která přiléhala ke starším oknům. Následně jsou zde uvedena jednotlivá hnízda ve směru zleva doprava: okno č. 11 (žádné nově budované hnízd, 2 shozená hnízda), okno č. 12 (2 nově budovaná hnízda, 1 shozené hnízd), okno č. 13 (žádné nově budované hnízd, 1 shozené hnízd), okno č. 14 (žádné nově budované hnízd, 1 shozené hnízd), okno č. 15 (žádné nově budované hnízd, 1 shozené hnízd), okno č. 16 (žádné nově budované hnízd, 1 shozené hnízd) a okno č. 17 (žádné nově budované hnízd, 1 shozené hnízd). V přízemí byla zjištěna také odstraněná a nově budovaná hnízda jiříček obecných, která přiléhala ke starším oknům. Následně jsou zde uvedena jednotlivá hnízda ve směru zleva doprava: okno č. 18 (žádné nově budované hnízd, žádné shozené hnízd), okno č. 19 (žádné nově budované hnízd, 3 shozená hnízda), nad elektrickým rozdělovačem obsazené hnízd vrabce obecného, okno č. 20 (žádné nově budované hnízd, 2 shozená hnízda), okno č. 21 (žádné nově budované hnízd, žádné shozené hnízd), okno č. 22 (žádné nově budované hnízd, žádné shozené hnízd), okno č. 23 (žádné nově budované hnízd, žádné shozené hnízd), okno č. 24 (1 nově budované hnízd, žádné shozené hnízd) a ve skladovém prostoru na mřížce od větrání (1 nově budované hnízd, žádné shozené hnízd). V přízemí budovy se nacházelo 6 dveří, u kterých nebyla v den kontroly zjištěna žádná odstraněná ani nově budovaná hnízda jiříček obecných.
- na severovýchodní straně budovy byla v 1. patře zjištěna odstraněná a nově budovaná hnízda jiříček obecných, která přiléhala ke starším oknům. Následně jsou zde uvedena jednotlivá hnízda ve směru zleva doprava: okno č. 25 (1 nově budované hnízd, 3 shozená hnízda) a okno č. 26 (žádné nově budované hnízd, 2 shozená hnízda). V přízemí budovy se nacházely 1 dveře a 1 okno, u kterých nebyla v den kontroly zjištěny žádná odstraněná ani nově budovaná hnízda jiříček obecných.

Nově budovaná hnízda jiříček obecných byla v různém stadiu stavby hnízd. Během kontroly byly zaznamenány nálety jiříček na budovu a vlety do jednotlivých hnízd. U některých hnízd probíhalo stavění hnízda (lepení bláta). Na místě inspekce zaznamenala několik desítek jedinců jiříčky obecné.

Jiříčka obecná (*Delichon urbica*) je volně žijící druh ptáka na evropském území členských států Evropských společenství. Není uvedena v seznamu zvláště chráněných druhů vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, proto se na ni vztahuje ochrana podle ustanovení § 5a zákona č. 114/1992 Sb. Podle ustanovení § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd volně žijících druhů ptáků.





Jiříčka obecná je synantropním druhem, jejím hnízdním prostředím jsou téměř výhradně intravilány měst a obcí, kde hnízdí na budovách. Jiříčky obecné se na hnízdiště pravidelně vrací, přičemž obsazují stará poškozená hnízda, která opravují, nebo v bezprostředním okolí staví hnízda nová. Období hnízdění lze rozdělit do těchto fází: 1. raná fáze hnízdění (květen), 2. období hnízdní péče (červen – červenec/srpen). Jiříčka obecná přilétá do České republiky začátkem dubna. V roce 2021 byli první jedinci tohoto druhu pozorováni v okrese Třebíč ve dnech 16. 4., 22. 4., 25. 4., 26. 4., 27. 4., 6. 5. a 19. 5. (zdroj [www.birds.cz](http://www.birds.cz)).

Dle sdělení pana Miroslava Křišťála, ke shození hnízd, jejichž odstranění inspekce zjistila, došlo v únoru 2021. Dne 24. 5. 2021 měla započít výměna oken, parapetů a poté mělo dojít k zateplení budovy. Na základě zjištěných skutečností bylo dohodnuto, že práce na uvedené budově nezačnou a přesunou na polovinu září 2021, až dojde k vyvedení mlád'at a odletu jiříček obecných do teplých krajin.

**Kontrolní zjištění – shledaná porušení právních předpisů:**

Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení zákona č. 114/1992 Sb.

**Podklady, z kterých kontrolní zjištění vycházejí:**

Snímek katastrální mapy

Letecký snímek

Informace o pozemku

Výpis z RES ČSÚ v ARES (IČ: 00289329)

Fotodokumentace ze dne 24. 5. 2021

**Byla pořízena fotodokumentace:** ano, v digitální podobě zachycující odstraněná hnízda, nově budovaná hnízda, jiříčky obecné a celkové pohledy na lokalitu

**Byly odebrány vzorky:** ne

**Vyjádření kontrolované osoby nebo povinné osoby přítomné na místě kontroly:**

Žádné – protokol o kontrole byl vyhotoven bez přítomnosti kontrolované osoby

**Vyjádření přizvaných osob, příp. dalších osob přítomných na místě kontroly:** Žádné

**Kontrolovaná osoba má podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod. Námitky se podávají písemně nebo v elektronické**



podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**Datum vyhotovení:** 27. 5. 2021

**Podpisy kontrolujících:**

Jméno, příjmení a podpis

Michaela Mašťalřová DiS.

Ing. Borek Hromádka

**V případě doručení stejnopisu protokolu o kontrole předáním:**  
protokol byl sepsán v kanceláři České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod a následně bude zaslán kontrolované osobě prostřednictvím provozovatele datových služeb do datové schránky

Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 5 stránek.  
Stejnopis č. 1 – ČIŽP, Stejnopis č. 2 – kontrolovaná osoba

**ROZDĚLOVNÍK:**

**Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56, IČ: 00289329**