



LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

Druh konstrukce		Typ povrchové úpravy
(b)	Venkovní sokl	není touto PD řešeno
(c)	Větraná venkovní fasáda	není touto PD řešeno
(e)	Stávající venkovní omítka	není touto PD řešeno
(f)	Stávající krytina	není touto PD řešeno
(h)	Stávající krytina	není touto PD řešeno
(i)	Stávající venkovní omítka	není touto PD řešeno

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL	KORDO s.r.o., PRAŽSKÁ 870, 67961 LETOVICE	
KONTROLOVAL	RADEK SLÁMA, ČKAIT 1004549	
VYPRACOVAL	ING. PAVEL VONDÁL	
STAVEBNÍK	MĚSTO OLEŠNICE, nám. MÍRU 20, 679 74 OLEŠNICE	
MÍSTO STAVBY	KŘTĚNOVSKÁ č.p.157, OLEŠNICE, k.ú. OLEŠNICE NA MORAVĚ p.č. 621,626	
NÁZEV STAVBY	OPRAVA KULTURNÍHO DOMU OLEŠNICE	DATUM: 02/2022
OBSAH: POHLED DVORNÍ BOČNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV		3 A4
		MĚŘÍTKO: 1:100
		Č. VÝKRESU: S09

