




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Název místnosti	Plocha m2
201	SCHODIŠTĚ	24.50
202	PŘISALÍ	96.90
203	DIVADELNÍ SÁL	166,92
204	JEVIŠTĚ	78,85
205a	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	5.85
205b	WC ŽENY	6.10
206a	WC PRO ZAZEMÍ KD-PŘEDSÍŇ	1.8
206b	WC PRO ZAZEMÍ KD	5.40
207	ÚKLID	2.30
208	OBČERSTVENÍ	32.50
209	SCHODIŠTĚ	11.10
210	CHODBA	4.80
211	ŠATNA HERCŮ + WC a SPRCHA	8.10
212	ŠATNA HERCŮ + WC a SPRCHA	12.00
214	KUCHYŇ	12.90
215	MANIPULAČNÍ PROSTOR	3.20
216	WC PERSONÁLU + ÚKLID	3.30
217	VÝTAH + STROJOVNA VÝTAHŮ	8.00
218	PROSTORY ZAZEMÍ KD	64.80
219	CHODBA	10.60

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B1 ----- BOURÁNÍ KAMENNÝCH OBKLADŮ
- B2 ----- OTLUČENÍ OMÍTEK
- B3 ----- BROUŠENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ+NATĚR
- B4 ----- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNEHO OBLOŽENÍ
- B5 ----- BOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- B6 ----- ODSTRANĚNÍ KOBERCE ZE ZDI
- B7 ----- BROUŠENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ+NATĚR
ODSTRANĚNÍ KOBERCE ZE ZDI
- B8 ----- VYBOURÁNÍ PODLAHY - DLAŽBA
- B9 ----- VYBOURÁNÍ PODLAHY - PVC
- B10 ----- DEMONTÁŽ HLINÍKOVÉHO PODHLEDU
- B11 ----- VYBOURÁNÍ PODLAHY - PRKNA
- B12 ----- OŠKRBÁNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY
- B13 ----- ODSTRANĚNÍ NÁŠPLAPNÉ VRSTVY SCHODŮ - JEKOR
- B14 ----- DEMONTÁŽ DŘEVĚNEHO PODHLEDU
- B15 ----- DEMONTÁŽ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
- B16 ----- BOURÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- B17 ----- BOURÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ LAŽOVÁNÍ
Č U PLECHOVÝCH STŘECH S BEDNĚNÍM
- B18 ----- DEMONTÁŽ VENTILÁTORU
- [Pattern] ----- BOURANÉ KONSTRUKCE

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL	KORDO s.r.o., PRAŽSKÁ 870, 67961 LETOVICE	<div> KORDO s.r.o.</div>	
KONTROLOVAL	RADEK SLÁMA, ČKAIT 1004549		
VYPRACOVAL	ING. PAVEL VONDÁL		
STAVEBNÍK	MĚSTO OLEŠNICE, nám. MÍRU 20, 679 74 OLEŠNICE		
MÍSTO STAVBY	KŘÍTEŇOVSKÁ č.p.157, OLEŠNICE, k.ú. OLEŠNICE NA MORAVĚ p.č. 621,626	DATUM: 02/2022	
NÁZEV STAVBY	Oprava kulturního domu Olešnice	6 A4	
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE	MĚRÍTKO: 1:100	Č. VÝKRESU: B02